

GIPS/GIPS-Light Version 8.1

17.06.2019 – Die Verbesserungen von GIPS/GIPS-Light 8.1.7 werden nachfolgend beschrieben:

#63234 Attributübernahme bei Shape-Import

Ausgewählte Attribute wurden beim Shape-Import nicht übernommen. Das Problem wurde gelöst.

#63278 Optimierung Shape-Import

Die Netzansicht wird jetzt direkt nach einem Shape-Import aktualisiert. Importierte Objekte werden sofort angezeigt.

#61339 ISYBAU 2013: Abflussbeiwert

Beim ISYBAU-Import wird der Abflussbeiwert in das Kommentarfeld von Einzelflächen geschrieben. Beim ISYBAU-Export wird der Endabflussbeiwert in die Flächendefinition geschrieben.

#63158 doppelte Kanten in Längsschnittdefinition

Wurden Kanten in der Längsschnittdefinition doppelt definiert, wurde dieses nicht abgefangen und führte zu einem Fehler. Da dieses nicht zulässig ist, wird jetzt eine korrekte Fehlermeldung ausgegeben.

#62715 Gruppe "Aus CSV" einfügen

Beim Einfügen von Gruppenelementen über die Funktion "Aus CSV" wurden bei längeren Listen Einträge abgeschnitten. Dies wurde behoben.

#62753 Einfärben mehrerer Subnetzen

Das Einfärben mehrerer Subnetze über den Assistent Subnetze funktioniert wieder.

#62967 Nachkommastellen Haltungsgefälle

In der Tabelle "Haltungen" wird das Gefälle jetzt auf drei Nachkommastellen gerundet.

#63021 mehrfache Zuordnungslinien

In der Ergebnisdatenbank fehlten in Tabellen z.B. "Trockenwetterwerte für Haltungen" Werte von Schachtelementen, wenn das Schachtelement ein Versickerungselement ist.

#63472 Mehrfachupdate aus Zwischenablage für Indexfarbe

Durch die Funktion „Mehrfachupdate aus Zwischenablage“ konnte die Indexfarbe nicht aktualisiert werden. Das Problem wurde behoben.

12.03.2019 – Die Verbesserungen von GIPS/GIPS-Light 8.1.6 werden nachfolgend beschrieben:

#615117 Doppelte Namen bei Flächenteilung

Liegen in einem HE8-Projekt Einzelflächen oder Einzugsflächen als Multipart- oder Donutflächen vor,

werden diese beim Öffnen mit GIPS automatisch geteilt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, das doppelte Namen für diese Flächen erzeugt wurden. Auch der Shape-Import ist hiervon betroffen. Das Problem wurde behoben.

#61872 Migration von GIPS 7.2-Projekten verliert Direkteinleiterzuflüsse

Bei der Migration eines GIPS 7.2-Projekts in ein GIPS 8.1-Projekt gehen die Zuflussgrößen für Einzeleinleiter verloren, welche als Direktzufluss definiert sind. Das Problem wurde behoben.

#61878 ISYBAU 2006/2013: Import verdoppelt unbefestigte Flächen

Beim Import von ISYBAU-Dateien werden die unbefestigten Flächen verdoppelt. Dies wurde behoben.

#61189 Werkzeug: Deckelhöhe über höchsten Rohrscheitel setzen

Das Werkzeug „Deckelhöhe über höchsten Rohrscheitel setzen“ stürzt ab, wenn im Kanalnetz Schächte vorkommen, bei denen keine Haltungen angeschlossen sind. Diese Schächte werden jetzt von diesem Werkzeug ignoriert.

#61254 NET-Import: Schieber werden als Wehr importiert

Beim NET-Import werden Schieber als Wehre importiert. Dies wurde behoben.

27.11.2018 – Die Verbesserungen von GIPS/GIPS-Light 8.1.5 werden nachfolgend beschrieben:

#61121 BricsCAD: Probleme beim Erstellen von Flächen

Beim Erzeugen von Einzel- oder Einzugsflächen wurden die Flächengeometrien nicht übernommen. Es konnten Datensätze ohne Polylinien erzeugt werden. Das Problem wurde behoben (nicht GIPS-Light).

23.11.2018 – Die Verbesserungen von GIPS/GIPS-Light 8.1.4 werden nachfolgend beschrieben:

#60959 GIPS englische 2019-Autodesk-Produkte

GIPS konnte nicht mit englischen 2019-Autodesk-Produkten gestartet werden. Das Problem wurde durch

Ergänzung der GIPS-Startkonfiguration behoben.

#60443 BricsCAD: Probleme beim Löschen von Einzugsflächen

Beim Löschen von Einzugsflächen im Zusammenspiel mit BricsCAD konnte es zum Absturz von GIPS kommen. Das Problem wurde behoben. (nicht GIPS-Light)

#60865 Erweiterung Assistent Koordinatenverschiebung

Der Assistent Koordinatenverschiebung wurde um Bauwerke, Regenwasserbehandlung und Einzugsflächen erweitert.

#60907 Import IDBF

Der Import aus GIPS 7-/HE 7-Modelldatenbanken hat nicht einwandfrei funktioniert. Es kam zu Fehlermeldungen. Das Problem wurde behoben.

#60183 Längsschnitt: Kumulierte Fließzeitwerte

Kumulierte Fließzeiten bei Vollfüllung und Trockenwetter wurden in der Längsschnittdarstellung falsch berechnet und dargestellt. Die Berechnung wurde berichtigt.

#60187, #60118, #60190 Längsschnitt: Optimierung Fließzeiten

Die Langtexte für kumulierte Fließzeiten wurde ergänzt, um diese deutlich von den Einzelwerten unterscheiden zu können. Zudem wurde die Positionierung der Einzelwerte im Schriftband optimiert und die Startzeit ergänzt.

#60925 Sonderprofileditor

Probleme beim Einfügen von Daten aus der Zwischenablage wurden behoben.

06.09.2018 – Die Verbesserungen von GIPS/GIPS-Light 8.1.3 werden nachfolgend beschrieben:

#59979 GipsOI mit BricsCAD

Das ITWH-Produkt „GipsOI“ steht jetzt auch für GIPS mit BricsCAD zur Verfügung. GipsOI bietet die Möglichkeit eine rechnergestützte Schadensbewertung von beliebigen Kanalnetzen auf der Grundlage der Daten einer optischen Inspektion durchzuführen und in kürzester Zeit übersichtliche Inspektions- und Bewertungspläne anzufertigen, die als Grundlage für die Entwicklung optimierter Sanierungspläne herangezogen werden können.

Weitere Informationen über GipsOI entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.itwh.de.

#59849 Optimierung Import Konfigurationen

Der Import von Konfigurationen und das Zusammenspiel von Netzimportfunktionen wurde überarbeitet. Z.B. werden Definitionen von Layern und Layerfarben jetzt korrekt erzeugt und vollständig importiert.

#59833 Keine Pfeilnavigation in Tabellen mit BricsCAD

Ist BricsCAD die Grundlage für GIPS, konnte in der Tabellenansicht nicht mit den Pfeiltasten navigiert werden. Das Problem wurde behoben.

#59951 Zuordnung vererben

Die Funktion des Vererbens von Einzugsflächenzuordnungen zu Haltungen auf Einzelflächen hat bei GIPS

mit BricsCAD nicht korrekt gearbeitet. Die Funktion wurde korrigiert.

#60188 Längsschnitt: Darstellung „Schieber“

Die Darstellung von Schiebern im Längsschnitt hat bei bestimmten Schieberwerten keine oder eine unvollständige Abbildung des Schiebers generiert. Die Schieberdarstellung wurde überarbeitet.

#59961 Meldungen einfärben

„Melden“ konnten nicht mehr eingefärbt werden. Dieses Problem wurde behoben.

#59810 Haltungen: Feld „Qt Einzeleinleiter“

Bei Haltungen wird der Wert des Feldes „Qt Einzeleinleiter“ bei Änderungen der Einzeleinleiter-Parameter unter bestimmten Umständen nicht aktualisiert. Dies wurde behoben.

#59882 Gruppenuordnung über Objektdialog löschen

Probleme beim Löschen der Gruppenuordnung über den Objektdialog wurden behoben.

#59724 Versickerungselement

Probleme beim Wechseln des Typs von Versickerungselement zu Speicherschacht wurden behoben.

#59803 Modellübersicht

Die Modellübersicht funktioniert jetzt auch für Sammelgruppen.

#57567 Außengebiete

Außengebiete ohne Schachtzuordnung werden nicht mehr als Fehler, sondern als Warnung angezeigt.

Außengebiete ohne Schachtzuordnung werden jetzt weder simuliert noch in die Ergebnisdatenbank übernommen.

#59912 Massenumbenennung

Bei der Massenumbenennung aus der Zwischenablage werden jetzt Zeilen ignoriert, bei denen der alte und der neue Name identisch ist.

#59992 „Speichern unter“ vergrößert die Modelldatenbank

Eine mit „Speichern unter“ erzeugte Modelldatenbank verbraucht mehr Festplattenplatz als die ursprüngliche Datenbank. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.

#60074 Werkzeug „Schachtsohle setzen“

Die Schachtsohle wurde auch gesetzt, wenn die Rohrsohle undefiniert ist. Um dies zu unterbinden, wurde die Option „nur, wenn Rohrsohle ungleich 0“ ergänzt. (nicht GIPS-Light)

12.07.2018 – Die Verbesserungen von GIPS/GIPS-Light 8.1.2 werden nachfolgend beschrieben:

#59277 Höhenmodell rendern

Bei der Funktion „Höhenmodell rendern“ bestand ein Problem bei der Eingabe der Farbskalierung. Dieses wurde behoben.

#59468 Automatische Flächenteilung erzeugt zu große Flächen

Ab der Version GIPS 8 können über die Funktion „Importe“ Flächen aus z.B. Shape-Dateien importiert werden. GIPS arbeitet nicht mit Donut- oder Multiflächen, daher werden diese beim Import automatisch geteilt. Bei dieser Teilung, bei Netzimporten oder der GIPS-Projekterzeugung aus HE- oder FOG-Projekten, wurden diese neuen Flächen zu groß berechnet. Dieses Problem wurde behoben.

#59522 Optimierung: automatische Flächenteilung

Ab der Version GIPS 8 können über die Funktion „Importe“ Flächen aus z.B. Shape-Dateien importiert werden. GIPS arbeitet nicht mit Donut- oder Multiflächen, daher werden diese beim Import automatisch geteilt. Bei dieser Teilung entstanden unter bestimmten Voraussetzungen sehr kleine Flächen. Dieser Vorgang wurde optimiert.

#59491 Optimierung: Neu aus Modelldatenbank

Das Erzeugen eines GIPS 8-Projektes aus einer HE8/FOG8-Modelldatenbank wurde in Bereich Einzelflächen und Einzugsflächen optimiert. Einzugsflächen werden nun je nach Definition in der Modelldatenbank auf entsprechende GIPS-Standard-Layer abgelegt. Das manuelle Nachbearbeiten der Flächendaten entfällt.

#59341 Altprojektübernahme (GIPS 4/5) setzt Profilhöhe bei Doppeltrapezen nicht korrekt

Bei der Migration eines GIPS 4/5-Projektes nach GIPS 8 wurden bei verwendeten Doppeltrapez-Profilen die Profilhöhen nicht korrekt auf die Gerinne übertragen. Die Projektmigration wurde korrigiert.

#58952 Assistent Fließzeit

Die Bestimmung der Fließrichtung bei Haltungen mit Gegengefälle wurde verbessert (nicht GIPS-Light).

#59676 Tabellenansicht Messdaten

In der Tabelle „Messdaten“ wurde die Spalte „Element“ für das im Objektdialog zugeordnete Schacht- bzw. Transportelement ergänzt.